

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ.**

**В результате водолазного осмотра выявлено:**

- Рулевое устройство левого и правого борта – рули полубалансирные на двух пальцах, видимых повреждений не выявлено. Протекторная защита с ориентировочным износом до 20%. Замеры просадки не проводились.
- Двигатель левого борта – винт ВРШ 4 – х. лопастной в неповоротной насадке. Лопасти без видимых повреждений, болты в наличии закреплены приварными стопорными планками.
- Двигатель правого борта – винт ВРШ 4 – х. лопастной в неповоротной насадке. 1 Лопасть имеет скол на выходе изходящей кромки размерами 100x150мм. Остальные лопасти без видимых повреждений, болты в наличии закреплены приварными стопорными планками.
- Обтекатели и ступицы без видимых следов повреждения
- Корпус без обрастания, без видимых следов повреждений. Бортовые кили без следов повреждения. Кингстонные решетки на местах. Протекторная защита с максимальным износом до 20%. Лакокрасочный покров днищевого и борновых поясов в хорошем состоянии без видимых следов разрушения и отшелушивания. Лакокрасочный покров борновых поясов особенно уровень смягчания имеет разрушение до уровня грунтов и металла. Металл без глубоких следов коррозии.
- Носовое подрывающее устройство без видимых повреждений решетки чистые.

При выполнении водолазных работ использовалась водолазное снаряжение с открытой схемой лыжания обеспеченной двухсторонней связью. Для видео и фото фиксации использовалось: телеконтролируемый аппарат РСТ-150, камера цветная большого разрешения. Подводный фотоаппарат САМСУНГ.

Видео и фото материалы приложены к актам.

Оценка качества работы \_\_\_\_\_



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIDAD  
DEFE

Замечания Заказчика \_\_\_\_\_

/представитель заказчика/

Представители Исполнителя:

Водолазный специалист  
Водолаз 5 разряда;  
Водолаз 5 разряда

Громакин И.Н./  
Капустин М.Г./  
Солтан А.А./


Представители Заказчика:

Инспектор РМЧ:


**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



LUIS DE DIOS POLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
J.F.P.



Боровиков А.Ю./  
012



РД


FOLIO  
565

## СОГЛАСОВАНО:

Инспектор Боровиков

Российский Морской Регистр Судоходства  
Архангельской инспекции« 5 » сентября 2014 г.

ПОСТАВИТЕЛЬ: Судоизделия  
Платин Е.Л.  
Специализированное водолазное  
предприятие «Олимпстрой»

ПРОТОКОЛ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДНА

Регистровый № 883068 ИМО 8418514

Тип судна: судно обеспечения ПБУ«Нефтегаз 61»Год постройки 20.06.1989Владелец: ОАО «Арктикоморнефтегазразведка»Производит инспектор Архангельской инспекции Российского Морского Регистра  
Судоходства в присутствии представителей администрации судна:Капитан: Платин Е.Л. » Ст. Механик: Кульмин Е.В. »

## Технические характеристики судна

Расчетная, м		Осадка, м			Площадь подводной части, м²	Данжитель		
Давн и а	Ширина и а	Нос а	Корма а	Средина я		Тип	Количество лопастей	Конструкция защитного кожуха
81.37	16.30			3.75		ВРШ	2 винта 4 лопасти	Металлическая сварная

Полигон: СРЗ 176 завод «Красная кузница»Видимость в воде: 1 метрСостояние моря: Без волненияТемпература воздуха: 14 градусов цельсияТемпература воды: 6 градусов цельсия

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIDAD  
JEFE



LUIS DE DIOS POLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE

BKC

**1. Рулевое устройство правого борта**

1.1. Перо руля, поворотная насадка: Руль полубалансирный, сварной из стальных листов.  
(указывать состояние, результаты измерений дефектных участков)

1.2. Крепление пера руля с баллером: Штыревое, гайки закрыты защитными приваренными

(указывается состояние, наличие цементной заливки крепежа)

КОЖУХАМИ

1.3. Баллер: Стальная поковка без видимых повреждений.

(указать состояние зазора)

1.4. Петли и штыри руля: Закрыты заглушками

(указывается состояние, наличие крепежа цементной заливки)

1.5. Рудерост: Измерений не проводилось

(указывается состояние, результаты измерений дефектных участков)

1.6. Видимая часть гельмпортовой трубы: Без видимых повреждений

(указывать состояние)

1.7. Посадка руля: Замеры не проводились

(показывать результаты измерений)

1.8. Протекторная защита руля: Износ составляет в пределах 20%, установлены в соответствии схемы установки протекторов.

(указывать состояние)

**1.1. Рулевое устройство левого борта**

1.1.1. Перо руля, поворотная насадка: Руль полубалансирный, сварной из стальных листов.  
(указывать состояние, результаты измерений дефектных участков)

1.1.2. Крепление пера руля с баллером: Штыревое, гайки закрыты защитными приваренными

(указывается состояние, наличие цементной заливки крепежа)

КОЖУХАМИ

1.1.3. Баллер: Стальная поковка без видимых повреждений.

(указать состояние зазора)

1.1.4. Петли и штыри руля: Закрыты заглушками

(указывается состояние, наличие крепежа цементной заливки)

1.1.5. Рудерост: Измерений не проводилось

(указывается состояние, результаты измерений дефектных участков)

1.1.6. Видимая часть гельмпортовой трубы: Без видимых повреждений

(указывать состояние)

1.1.7. Посадка руля: Замеры не проводились


(показывать результаты измерений)

1.1.8. Протекторная защита руля: Износ составляет в пределах 20%, установлены в соответствии схемы установки протекторной защиты

(указывать состояние)

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVAL  
JEFE



LUIS DE DIOS BOLI  
CARTELERO DE FRAGATA  
JEFE

BK

**2. Валопроводы и движители правого борта**2.1. Расположение: Правый борт

(ЛБ. ПВ. Средний)

2.2. Видимая часть гребного вала: Вал чистый, без намотки. Замеров зазоров  
(указывать состояние, результаты измерений)не проводилось2.3. Зазоры в дейдвудном подшипнике: Замеров зазоров не проводилось  
(указываются величины зазоров и места измерений)

2.4. Крепление дейдвудной трубы:

(указать состояние и наличие стопорных устройств)

2.5. Крепление дейдвудного подшипника: не просматривается

(указать состояние и наличие стопорных устройств)

2.6. Кормовое дейдвудное управление:

(указать состояние и наличие крепежа и стопорных устройств)

2.7. Привинтовое уплотнение:

(указать состояние и наличие крепежа и стопорных устройств)

2.8. Лопасти гребного винта: Винт стальной ВРШ, четырех лопастной, крепление к  
(указывается состояние, результаты измерений дефектных участков)Ступице болтовое. На одной лопасти имеется скол входящей кромки 100x150 мм.2.9. Крепление лопастей: болты и приварные стопорные планки на месте  
(указывается состояние и наличие стопорных устройств)2.10. Ступица винта: Ступица винта без видимых повреждений, крепежные болты на  
месте  
(указать состояние, результаты дефектных участков, наличие цементной заливки крепежа)2.11. Обтекатель: без видимых повреждений, крепежные болты на месте  
(указать состояние, наличие цементной заливки крепежа)2.12. Противотросовый кожух: Стальной приварной с перфорацией из 12 окон 100x150 мм.  
(указывается состояние)**2.2. Валопроводы и движители левого борта**

2.2.1. Расположение:

(ЛБ. ПВ. Средний)

2.2.2. Видимая часть гребного вала: Вал чистый, без намотки. Замеров зазоров  
(указывать состояние, результаты измерений)не проводилось2.2.3. Зазоры в дейдвудном подшипнике: Замеров зазоров, не проводилось  
(указываются величины зазоров и места измерений)

2.2.4. Крепление дейдвудной трубы:

(указать состояние и наличие стопорных устройств)


2.2.5. Крепление дейдвудного подшипника: не просматривается

(указать состояние и наличие стопорных устройств)

2.2.6. Кормовое дейдвудное управление:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVAL  
JEFE

BR

M.D.

67

(указать состояние и наличие крепежа и стопорных устройств)

2.2.7. Привинтовое уплотнение:

(указать состояние и наличие крепежа и стопорных устройств)

2.2.8. Лопасти гребного винта: Винт стальной ВРШ, четырех лопастной, крепление из болтов и приварные стопорные планки на месте

(указывается состояние, результаты измерений дефектных участков)

Ступице болтовое. Повреждений не обнаружено.

2.2.9. Крепление лопастей: болты и приварные стопорные планки на месте

(указывается состояние и наличие стопорных устройств)

2.2.10. Ступица винта: Ступица винта без видимых повреждений, крепежные болты на месте

(указать состояние, результаты измерений дефектных участков, наличие цементной запайки крепежа)

месте

2.2.11. Обтекатель: без видимых повреждений, крепежные болты на месте

(указать состояние, наличие цементной запайки крепежа)

2.2.12. Противотросовый кожух: Стальной приварной с перфорацией из 12 окон

(указывается состояние)

100x150 мм.

### 3. Корпус

3.1. Ахтерштевень, кормовой подзор: Дефектов не выявлено

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

3.2. Сварные швы корпуса: сварные швы без видимых повреждений и износа

(указывать состояние, результаты измерения износа швов)

3.3. Скуловые кили: кили правого и левого борта без видимых повреждений

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

3.4. Днище: Без видимых повреждений

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

3.5. Бортовая наружная обшивка: Без видимых повреждений

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

3.6. Форштевень, носовой подзор: Без видимых повреждений

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

3.7. Протекторная защита: Износ составляет в пределах 20%, установлены в

(указывать состояние, результаты измерений дефектов)

соответствии схемы установки протекторной защиты

M.D.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



LUIS DE DIOS POLL  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE

GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVAL  
JEFE



BR

**4. Арматура донно-бортовая:**

4.1. Кингстонные решетки и протекторы: Бортовые и донные решетки на штатных местах.  
(указывать состояние, дефектов)

Описаны, крепление не нарушено.

4.2. Кингстонные выгородки: без видимых повреждений  
(указывать состояние, результаты изменения дефектов)

4.3. Выдвижные и поворотно-выдвижные устройства: Носовое подруливающее  
(Указывать состояние)

Устройство- без видимых повреждений, решетки бортов на штатных местах

4.4. Обтекатели вибраторов электронавигационной аппаратуры: Отсутствуют  
(указывать состояние)

4.5. Трубы лагов: Трубка лага чистая  
(указывать состояние)

**5. Лакокрасочный покров**

5.1. Состояние лакокрасочного покрова: Состояние лакокрасочного покрова днишевого полотна и скуловых частей корпуса хорошее без следов разрушений и отшелушивания, Районы бортовых частей особенно на линии смягчения имеются разрушение краски до уровня грунтов и металла. Металл без глубоких следов коррозии.

**6. Использовалось следующее оборудование:**

При выполнении водолазных работ использовалась водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания обеспечившей двухсторонней связью. Для видео и фото фиксации использовалось: телесуточный аппарат РБТ 150, камера цветная большого разрешения. Подводный фотоаппарат САМСУНГ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



LUIS DE LOS POLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAUTO  
JEFE

M. D.

POLIO  
1570

SPECIALIZED DIVING COMPANY  
"GOLFSTREAM" LLC  
Parkovaya St. 2, Severodvinsk, Arkhangelsk region, 164500  
Tel. 8 920 875 84 13, 8 902 196 25 35  
e-mail: nikolaileomakin@yandex.ru

**REPORT ON PERFORMED DIVING WORKS**

September 5, 2014

Unnumb.

This Report has been made by the Contractor's Representative:  
*I.N. Lomakin, diving specialist*  
*M.G. Kapustin, diver of 5<sup>th</sup> grade, A.A. Soltan, diver of 5<sup>th</sup> grade*

That, based on Contractor Agreement No 12 dated August 20, 2014  
In the period of 01.09.2014 – 05.09.2014  
The Contractor carried out diving works of diving inspection of the Supply Vessel "Neftegaz-61"

Work site: Arkhangelsk, Shipyard 176 "Krasnaya Kuznilsa"

Conditions:

Sea swell: 0

Current speed: up to 0.5 m/sec

Water temperature: 6°C

Depth: 5 m.

Water transparency: 1 – 1.5 m.

Air temperature: up to 14°C

Quality control was performed visually by:

E.I. Palatin, Captain of "Neftegaz 61"

E.V. Kuzmin, Chief Engineer

Works were carried out under the supervision of A.Yu. Borovikov, Surveyor RS

M.D.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIVISION MARINA

LOUIS DE DIOS POLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIRECCION DE GASCO, ELECTRICIDAD Y MAQUINAS  
NAVALES  
DEPARTAMENTO TECNICA

GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE

BR

## RESULTS OF DIVING WORKS

During the diving inspection the following was found out:

- PS and SB steering gear – partially balanced rudders in two braces, no visible defects; an estimated wear of galvanic protection is up to 20%. No measurements of wear down were made.
- PS thruster – 4-blade controllable pitch propeller, fixed nozzle. No visible defects of blades, bolts are available, fixed by retainers.
- SB thruster - 4-blade controllable pitch propeller, fixed nozzle. 1 blade has a chip on cutting edge, dim. 100x150mm. Other blades are not damaged, bolts are available, no retainers.
- No visible defects of fairwater cap and hub.
- Hull is without fouling, no visible defects. No damage of side keels. Sea chest grating are available. The maximum wear of galvanic protection is up to 20%. Paint coat of bottom and side strake in areas of cleaning is in good condition, without taints and flaking-off. Paint coat of side strake, especially in areas of wetting, is ruptured up to prime coat and metal. No heavy corrosion of metal.
- Bow thruster is not damaged, gratings are clean.

During diving works the diving equipment with open breathing system and two way radio was used. To take video and photo the following was used: remotely piloted device RBT 150, color camera of high resolution. Underwater photo camera SAMSUNG.

Video and photo materials are attached to the Report.

Quality control \_\_\_\_\_

Work Supervisor \_\_\_\_\_

Customer's comments \_\_\_\_\_

Customer's Representative \_\_\_\_\_

Contractor's Representatives:

Diving Specialist \_\_\_\_\_ I.N. Lomakin

Diver of 5<sup>th</sup> grade \_\_\_\_\_ M.G. Kapustin

Diver of 5<sup>th</sup> grade \_\_\_\_\_ A.A. Soltan

Customer's Representatives:

E.I. Palatin


Surveyor RS \_\_\_\_\_ A.Yu. Borovikov

STAMP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIVISION MAQUINAS

LUIS DE DIOS BOLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVAL  
JEFE

FOLIO  
571

FOLIO  
572

APPROVED BY:

Surveyor A.Yu. Bornikov


Russian Marine Register of Shipping  
Arkhangelsk Branch

Owner's Representative  
E.L. Palatin

Specialized Diving Company  
"Gulfstream"

September 5, 2014

STAMP



REPORT ON SURVEY OF THE SHIP'S UNDERWATER HULL

Registered number 883068 IMO 8418514

Type of Vessel: Supply Vessel "Neftegaz-61"

Date of build: 20.06.1989

Owner: Russian Federation

Survey has been carried out by Surveyor of Arkhangelsk Branch of Russian Marine Register of Shipping  
in the presence of ship's staff:

Captain: E.L. Palatin

Chief Engineer: B.V. Kuzmin

Ship's technical characteristics

Gauge, m		Draught, m			Underwater surface, m <sup>2</sup>	Thruster		
Length	Breadth	Bow	Stern	Average		Type	Number of blades	Protective cover construction
81.37	16.30			4.75		CPP	2 propellers 4 blades	Steel, welded

Site: Shipyard 176 "Krasnaya Kuznitsa"

Visibility in water: 1 meter

Sea state: calm


Air temperature: 14°C

Water temperature: 6°C

ES COPIA FIJA DEL ORIGINAL



ES COPIA FIJA DEL ORIGINAL



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITÁN DE NAVIO  
JEFÉ

BR

VOLTO  
573

1. SB steering gear

1.1 Rudder blade, steering nozzle: partially balanced rudder, welded with steel plates,  
(condition, measurement of defect areas to be indicated)

mounted on two braces. No visible corrosion. Fixed nozzle.

1.2 Rudder blade clamping with stock: male connection, nuts closed by protective welded covers,  
(condition to be indicated, if cement capping available)

1.3 Stock: no visible defects of steel mounting

(clearance to be indicated)

1.4 Rudder braces and spindles: closed by blind plugs

(condition to be indicated, if cement capping available)

1.5 Rudder post: no measurements were made

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

1.6 Visible part of rudder tube: not damaged

(condition to be indicated)

1.7 Rudder fit: no measurements were made

(measurements to be indicated)

1.8 Rudder galvanic protection: wear is up to 20%, mounted as per installation diagram

(condition to be indicated)

1.1 PS steering gear

1.1.1 Rudder blade, steering nozzle: partially balanced rudder, welded with steel plates,  
(condition, measurement of defect areas to be indicated)

mounted on two braces. No visible corrosion. Fixed nozzle.

1.1.2 Rudder blade clamping with stock: male connection, nuts closed by protective welded covers,  
(condition to be indicated, if cement capping available)

1.1.3 Stock: no visible defects of steel mounting

(clearance to be indicated)

1.1.4 Rudder braces and spindles: closed by blind plugs

(condition to be indicated, if cement capping available)

1.1.5 Rudder post: no measurements were made

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

1.1.6 Visible part of rudder tube: no visible defects

(condition to be indicated)

1.1.7 Rudder fit: no measurements were made

(measurements to be indicated)

1.1.8 Rudder galvanic protection: wear is up to 20%, mounted as per installation diagram

(condition to be indicated)

2. SB shafts lines and thrusters

2.1. Location: SB

(PS, SB, medium)

2.2. Visible part of tail shaft: clean, without winding. No clearance measurements were made  
(condition, measurement to be indicated)

2.3. Clearances in propeller-shaft bearing: no measurements were made

(clearances and points of measurements to be indicated)

2.4. Shaft tube clamps:

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.5. Propeller-shaft bearing clamps: not visible

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.6. Aft stern gear:

(condition of clamps and retainers to be indicated, if available)

2.7. Propeller sealing:

(condition of clamps and retainers to be indicated, if available)

2.8. Propeller blades: steel 4-blade controllable pitch propeller, connected to hub by bolts. 1 blade has  
(condition, measurement of defect areas to be indicated)

a chip on entering edge 100x150mm.

2.9. Blade attachment: bolts and retainer plates are available

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.10. Propeller hub: no visible defects of propeller hub, tension bolts are available

(condition, measurement of defect areas to be indicated, if cement capping is available)

2.11. Fairwater cap: no visible defects, tension bolts are available

(condition to be indicated, if cement capping is available)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7</

2.12. Protection cover against rope winding: steel welded cover with perforation of 12 holes  
(condition to be indicated)  
100x150 mm

## 2.2. PS shafts lines and thrusters

### 2.2.1. Location:

(PS, SB, medium)

2.2.2. Visible part of tail shaft: clean, without winding. No clearance measurements were made  
(condition, measurement to be indicated)

2.2.3. Clearances in propeller-shaft bearing: no measurements were made  
(clearances and points of measurements to be indicated)

2.2.4. Shaft tube clamps:

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.2.5. Propeller-shaft bearing clamps: not visible

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.2.6. Aft stern gear:

(condition of clamps and retainers to be indicated, if available)

2.2.7. Propeller sealing:

(condition of clamps and retainers to be indicated, if available)

2.2.8. Propeller blades: steel 4-blade controllable pitch propeller, connected to hub by bolts, no visible defects.  
(condition, measurement of defect areas to be indicated)

2.2.9. Blade attachment: bolts and retainer plates are available.

(condition of retainers to be indicated, if available)

2.2.10. Propeller hub: no visible defects of propeller hub, tension bolts are available  
(condition, measurement of defect areas to be indicated, if cement capping is available)

2.2.11 Fairwater cap: no visible defects, tension bolts are available

(condition to be indicated, if cement capping is available)

2.2.12. Protection cover against rope winding: steel welded cover with perforation of 12 holes  
(condition to be indicated)

100x150 mm

## 3. HULL

3.1. Tail post, fantail: not damaged

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

3.2. Hull welding joints: no visible defects and wear of welding joints  
(condition, stern wear to be indicated)

3.3. Bilge keel: SB and PS keels are not damaged

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

3.4. Bottom: no visible defects

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

3.5. Side plating: no visible defects

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

3.6. Stem post, fore rake: no visible defects

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

3.7. Galvanic protection: wear is up to 20%, mounted as per galvanic protection installation diagram  
(condition, measurement of defect areas to be indicated)

## 4. Bottom and outboard fittings:

4.1. Sea chest gratings and protectors: side and bottom gratings are in proper place, clean, fittings not damaged  
(condition, defects to be indicated)

4.2. Valve recesses: no visible defects

(condition, measurement of defect areas to be indicated)

4.3. Extension devices: no visible defects of bow thruster, side grating are in proper places  
(condition to be indicated)

4.4. Electrical navigation equipment fairings: n/a




(condition to be indicated)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIVISION MECANICA

LUIS DE DIOS POLI  
ABARCA DE FRAGATA  
JESUS


GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVAL  
JEFE



BR

**4.5. Log tubes; log tube is clean**

(condition to be indicated)



**5. Paint coat**

**5.1. Paint coat; paint coat of bottom and bilge parts is in good condition, without taints and flaking-off. Paint coat of side strake, especially in areas of wetting, is ruptured up to prime coat and metal. No heavy corrosion of metal.**


**During diving works the diving equipment with open breathing system and two way radio was used. To take video and photo the following was used: remotely piloted device RBT 150, color camera of high resolution. Underwater photo camera SAMSUNG.**

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



**LUGO DE DIOS POLI  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE**

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



**GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE**

**BR**



РУССКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА  
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДНА  
REPORT  
ON SURVEY OF THE SHIP

№ 14.00835.190

POLIA  
576

Название судна  
Name of ship

Гумча

Идентификационный №  
Identification No

RS/PC

901069

Флаг  
Flag

Российская Федерация

Место освидетельствования  
Place of survey

п. Архангельск

Дата  
Date

05.09.2014

Нижеподписьавшийся инженером-инспектором проведено  
The undersigned surveyor has carried out

судна на плаву по заявке ООО "ТОЛЬФСТРИМ", СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВОДОЛАЗНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ, в связи с планируемой судовладельцем реализацией судна.

При этом установлено:

1. Класс судна снят 06.05.2013 г.

2. Произведено освидетельствование подводной части корпуса и ВРК с применением цвистного  
подводного телевидения. Работы выполнены специалистами ООО "ТОЛЬФСТРИМ",  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВОДОЛАЗНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ССП №11.70126.190).

В результате водолазного осмотра выявлено:

- Корпус имеет обрастание балластом и мидиями до 2-3 см, водорослями до 10 см. корпус без видимых следов повреждений. Бортовые кили без следов повреждения. Кинеслонные решетки бортиевые и днищевые очищены присутствуют на местах. Протекторная защита с максимальным износом до 40%. Лакокрасочный покров днищевого и бортовых поясов в местах зачистки в хорошем состоянии без видимых следов разрушения и отшелушивания. Лакокрасочный покров бортовых поясов особенно уровень смачивания имеет разрушение до уровня грунтов и металла. Меняется без глубоких следов карозии.
- Рулевое устройство левого и правого борта - рули полубалансирные на двух петлях, видимых повреждений не выявлено протекторная защита с ориентировочным износом до 40%.
- Двигатель левого борта - винт ВРШ 4 - х, лопастной в неповоротной насадке. Лопасти без видимых повреждений, болты в наличии закреплены приварными стопорными планками.
- Двигатель правого борта - винт ВРШ 4 - х, лопастной в неповоротной насадке. 1 Лопасть имеет загиб во внутреннюю сторону на входящей кромки размерами 90x140 мм. Остальные лопасти без видимых повреждений, болты в наличии, стопорными планками отсутствуют.
- Обтекатель и ступица без видимых следов повреждения
- Противотросовые кожухи на местах, имеют окна 100x150 в кол-ве 12шт.
- Два носовых подруливающих устройства без видимых повреждений, решетки на местах, очищены.

Акт водолазного осмотра от 05.09.2014 г. принят

Гл. инженер-инспектор

Боровиков А.Ю.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

7  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1/2



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAUTO  
JEFE



LUIS DE DIOS POU  
CAPITAN DE NAUTO  
JEFE

BK

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

No 1400835.190

REPORT ON SURVEY OF THE SHIP

Name of ship Tumcha

Identification No RS/PC 901069 Flag Russian Federation

Place of survey Port of Arkhangelsk Date 05.09.2014

The undersigned surveyor has carried out

survey of the above-mentioned ship at the request of the SPECIALIZED DIVING COMPANY "GOLFSTREAM" LLC due to the planned sale of the ship by the Owner.

The following was found:

1. The ship's Classification was withdrawn 06.05.2013.
2. The survey of the ship's underwater hull and rudder propeller unit was carried out using the underwater color TV system. Works were performed by the SPECIALIZED DIVING COMPANY "GOLFSTREAM" LLC (Act No 11.70126.190).

During the diving inspection the following was found:

- There is hull fouling with Balanus and mussels up to 2-3 cm, algae fouling up 10 cm, no visible defects. No visible defects of keels. Side and bottom sea chest gratings are available and clean. The maximum wear of galvanic protection is up to 40%. Paint coat of bottom and side strake in areas of cleaning is in good condition, without taints and flaking-off. Paint coat of side strake, especially in areas of wetting, is ruptured up to prime coat and metal. No heavy corrosion of metal.
- PS and SB steering gear – partially balanced rudders in two braces, no visible defects, and an estimated wear of galvanic protection is up to 40%.
- PS thruster – 4-blade controllable pitch propeller, fixed nozzle. No visible defects of blades, bolts are available, fixed by retainers.
- SB thruster - 4-blade controllable pitch propeller, fixed nozzle. 1 blade is bent inside on entering edge, dim. 90x140mm. Other blades are not damaged, bolts are available, no retainers.
- No visible defects of fairwater cap and hub.
- Protection covers against rope winding are available, 12 holes 100x150.
- Two bow thrusters are not damaged, gratings are available and clean.

Report on diving inspection dated 05.09.2014 is attached.

Surveyor RS


A.Yu. Borovikov

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

12/2005

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

STAMP



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIDAD  
JEFE



LUIS DE DIOS PON  
CAPITAN DE PLAZA  
JEFE

POLICIA  
577

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВОДОЛАЗНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ООО „ГОЛЬФСТРИМ“

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д.  
тел. моб.: 8 920 875 8413, 8 902 196 25 35  
e-mail: nikolaifomakin@yandex.ru

АКТ  
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ

«5» сентября 2014г

№ 6/II

Настоящий акт составили представители Исполнителя:

Водолазный специалист Ломакин И.И.

Водолаз 5 разряда Капустин М.Г., Водолаз 5 разряда Солдат А.А

О том, что на основании Договора подряда № 12 от 20 августа 2014г.  
В период с 1.09.2014г. по 5.09.2014г.

Исполнителем были выполнены водолазные работы по водолазному осмотру Судно  
обеспечения НВУ «Тумчан»

Место проведения работ: г. Архангельск СРЗ 176 «Красная кузница»

Работы выполнялись в условиях:

Вознене у места работы: 0-бала.

Глубина 5 метров.

Скорость течения до 0.5 м/с

Прозрачность воды 1-1.5 метра

Температура воды 6 гр.

Температура воздуха до 14 гр.

Контроль качества выполняемых работ осуществляли:

Капитан «Нефтегаз 61» Палатин Г.Л.


Старший механик Кузьмин Е.В.

посредством визуального осмотра.

Работы выполнялись под наблюдением инспектора РМРС – Боровикова А.Ю.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

7 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIDAD  
JEFE

LOIS DE HUES POLI  
CAPITAN DE PLAZA

1998

POLIO  
578



BN

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ.**



*В результате водолазного осмотра выявлено:*

- Корпус имеет обрастание билямусом и мидицими до 2-3 см. водорослями до 10 см. корпус без видимых следов повреждений. Бортовые кили без следов повреждения. Кинестонные решетки бортовые и днищевые очищены присутствуют на местах. Протекционная защита с максимальным износом до 40%. Лакокрасочный покров днищевого и бортовых поясов в местах зачистки в хорошем состоянии без видимых следов разрушения и отшелушивания. Лакокрасочный покров бортовых поясов особенно уровень смачивания имеет разрушение до уровня грунтов и металла. Металл без глубоких следов коррозии.
- Рулевое устройство левого и правого борта – рули полубалансирные на двух пепинах, видимых повреждений не выявлено протекторная защита с ориентировочным износом до 40%.
- Двигатель левого борта – винт ВРШ 4-х лопастной в неповоротной насадке. Лопасти без видимых повреждений, болты в наличии закреплены присварными стопорными планками.
- Двигатель правого борта – винт ВРШ 4-х лопастной в неповоротной насадке. 1 Лопасть имеет загиб во внутреннюю сторону на входящей кромки размерами 90x140 мм. Остальные лопасти без видимых повреждений, болты в наличии, стопорными планками отсутствуют.
- Обтекатель и струница без видимых следов повреждения
- Противотросовые кожухи на местах, имеют окна 100x150 в кол-ве 12шт.
- Два посовых подрессоривающих устройства без видимых повреждений, решетки на местах, очищены.

При выполнении водолазных работ использовалась водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания обеспеченной двухсторонней связью. Для видео и фото фиксации использовалось: телеуправляемый аппарат РБТ 150, камера цветная большого разрешения. Подводный фотоаппарат САМСУНГ.

Видео и фото материалы приложены к актом.

Оценка качества работы

/руководитель работы/

Замечания Заказчика

/представитель заказчика/

Представители Исполнителя:

Водолазный специалист  
Водолаз 5 разряда  
Водолаз 5 разряда

Ломакин И.Н.  
Капустин М.Г.  
Солтан А.А.

Представители Заказчика:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Исполнитель РАМПС

Палатин Е.Л.

Бородюков А.Ю.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIRECCION DE CASCO, ELECTRICIDAD Y MAQUINAS  
DEPARTAMENTO TECNICA  
NAVALES

GERARDO JORGE BELLINO  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE

BB