



EDIFICIOS REGION CENTRO MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMATORIAS PARCIALES DE HORAS TAREAS

TOTAL HORAS X EDIFICIO

TOTAL HORAS PROYECTADAS

MESES

GREMIO	TAREA	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO

1	CIUDAD DE ROSARIO - RIOJA N° 1120 - PISO 4°	ELECTRICAS	SE NECESITA VERIFICACIÓN ELECTRICA PARA POTENCIAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT+ VERIFICACIONES COMPLETAS DE CABLEADO+ REFUERZO DE ENTRADA ELECTRICAS/SEGÚN CALCULO+ COLOCACIÓN DE BANDEJAS PERIMETRALES PARA EQUIPOS LUMINICOS Y DE AIRE ACONDICIONADO+ TABLERO NUEVOS	88	88													
		AIRE ACONDICIONADO	SE REQUIERE ESTUDIO DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DISTINTOS SECTORES. DEBIDO A LA INSUFICIENTE CLIMATIZACIÓN		88	88	88											
		ILUMINACIÓN	ILUMINACION DEFICIENTE+CAMBIO A LED DE TODOS LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES+ SE DEBE EJECUTAR MEDIDAS CON LUXOMETRO YE INCOPRARAR MÁS ARTEFACTOS Y LUMINARIA	88	88													
		ACCESIBILIDAD: ENTRADA DISCAPACITADOS	FALTA DEMARCACIÓN Y OPTIMIZAR ACCESO DE DISCAPACITADOS			88												
		SEÑALETICA EXTERIOR	INEXISTENTE, SE DEBE OPTIMIZAR LAS SEÑALETICAS EN HALL PRINCIPAL Y DENTRO DE LA A.T.				88											
		SEÑALETICA INTERIOR	FALTA SEÑALIZAR SECTORES INTERNO PARA INDICACION DEL PUBLICO					88										
		PINTURA	FALTA PINTURA GENERAL, E INSTITUCIONAL						88				88	88				
		INFORMATICA	REVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, RECONFIGURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, CONEXIÓN A RACKS, CERTIFICACIÓN, Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE PERISCOPIOS.	88														
		SANITARISTA	REPARACIÓN DE BAÑOS									88						
		ESPACIOS FISICOS	REVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, RECONFIGURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, CONEXIÓN A RACKS, CERTIFICACIÓN, Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE PERISCOPIOS.												88			
		MOBILIARIO	CATALOGACIÓN Y FICHAS DE ESTADO MOBILIARIO						88	88	88							
		OTROS	COLOCACIÓN DE 4 MOSQUITERIOS PARA IMPEDIR ACCESO DE MURCIUELOGOS A TAPARROLLOS. RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE TAPARROLLOS										88					

176
264
176
88
88
264
88
88
88
264
88

1760

2	CIUDAD DE ROSARIO- MITRE N° 2107 -PLANTA BAJA Y PRIMER PISO	ELECTRICAS	SE NECESITA VERIFICACIÓN ELECTRICA PARA POTENCIAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT+ VERIFICACIONES COMPLETAS DE CABLEADO+ REFUERZO DE ENTRADA ELECTRICAS/SEGÚN CALCULO	88	88													
		AIRE ACONDICIONADO	SE REQUIERE ESTUDIO DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DISTINTOS SECTORES.		88	88												
		ILUMINACIÓN	ILUMINACION DEFICIENTE+CAMBIO A LED DE TODOS LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES+ SE DEBE EJECUTAR MEDIDAS CON LUXOMETRO YE INCOPRARAR MÁS ARTEFACTOS Y LUMINARIA	88	88													
		ACCESIBILIDAD: ENTRADA DISCAPACITADOS	FALTA DEMARCACIÓN Y OPTIMIZAR ACCESO DE DISCAPACITADOS			88												
		SEÑALETICA EXTERIOR	INEXISTENTE, SE DEBE OPTIMIZAR LAS SEÑALETICAS EN HALL PRINCIPAL Y DENTRO DE LA A.T.				88											
		SEÑALETICA INTERIOR	FALTA SEÑALIZAR SECTORES INTERNO PARA INDICACION DEL PUBLICO					88										
		PINTURA	FALTA PINTURA GENERAL, E INSTITUCIONAL						88				88	88				
		INFORMATICA	REVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, RECONFIGURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, CONEXIÓN A RACKS, CERTIFICACIÓN, Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE PERISCOPIOS.	88														
		ESPACIOS FISICOS	REVISIÓN DE LAY OUT Y MEJORAMIENTO										88	88	88			
		MOBILIARIO	ELABORACIÓN DE FICHAS Y CATALOGACIÓN Y FICHAS DE ESTADO MOBILIARIO											88				
		OTROS	FILTRO SOLAR EN PRIMER PISO								88		88					

176
176
176
88
88
264
88
264
88
264
88
176

1672

		ELECTRICAS	SE NECESITA VERIFICACIÓN ELECTRICA PARA POTENCIAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT+ VERIFICACIONES COMPLETAS DE CABLEADO+ REFUERZO DE ENTRADA ELECTRICAS/SEGÚN CALCULO		88	88	88											
		AIRE ACONDICIONADO	SE REQUIERE ESTUDIO DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DISTINTOS SECTORES. DEBIDO A LA INSUFICIENTE CLIMATIZACIÓN			88	88	88	88									
		ILUMINACIÓN	ILUMINACION DEFICIENTE+CAMBIO A LED DE TODOS LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES+ SE DEBE EJECUTAR MEDIDAS CON LUXOMETRO YE INCOPRARAR MÁS ARTEFACTOS Y LUMINARIA				88	88	88									
		ACCESIBILIDAD: ENTRADA DISCAPACITADOS	FALTA DEMARCACIÓN Y OPTIMIZAR ACCESO DE DISCAPACITADOS				88											
		SEÑALETICA EXTERIOR	INEXISTENTE, SE DEBE OPTIMIZAR LAS SEÑALETICAS EN HALL PRINCIPAL Y DENTRO DE LA A.T.					88										
		SEÑALETICA INTERIOR	FALTA SEÑALIZAR SECTORES INTERNO PARA INDICACION DEL PUBLICO					88	88									
		PINTURA	FALTA PINTURA GENERAL, E INSTITUCIONAL							88	88	88						
		INFORMATICA	REVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, RECONFIGURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, CONEXIÓN A RACKS, CERTIFICACIÓN, Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE PERISCOPIOS.						88	88								

264
352
264
88
88
176
264
176

--

PROVINCIA DE SANTA FE



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

					MESES												SUMATORIAS PARCIALES DE HORAS	TOTAL HORAS X EDIFICIO	TOTAL HORAS PROYECTADAS				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
					MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO							
1	AT SAN NICOLAS	De la nación 433 Incluye 1 cochera + archivo en Av. Moreno 17Bis P.A. Ciudad de San Nicolas de los Arroyos, Pcia de Buenos Aires	CAJA MURARIA	FILTRACIONES	A VERIFICAR													176	2208				
				PISOS	REGULAR		88	88														176	
			ABERTURAS	VENTANAS	A VERIFICAR				88	88													88
				PUERTAS	A VERIFICAR						88												88
			INSTALACIONES	ELECTRICAS	A VERIFICAR				88														88
				AIRE ACONDICIONADO	REGULAR				88	88	88	88											352
				SANITARIAS	REGULAR		88																88
				GAS	REGULAR	8																	8
				INFORMATICA	REGULAR			88															88
			ACCESIBILIDAD	ILUMINACION	DEFICIENTE - SOLICITAR INFORME						88	88											176
				ENTRADA	A MEJORAR CONDICIONES				88														88
			SEÑALETICA	DISCAPACITADO	A MEJORAR CONDICIONES																88		88
				INTERIOR	A MEJORAR CONDICIONES											88	88						176
			MOBILIARIO	EXTERIOR	A MEJORAR CONDICIONES				88	88													176
				ESCRITORIOS	A MEJORAR																88		88
				MESAS	A MEJORAR													88					88
				SILLAS	NO APTAS EN SU MAYORIA													88					88
			ARMARIOS	A MEJORAR												88		88					
2	AT ZARATE	Lavalle 124/128 c/acceso calle Belgrano N° 1176 Ciudad de Zarate, Pcia de Buenos aires	CAJA MURARIA	FILTRACIONES	A VERIFICAR	88								88				176	1408				
			INSTALACIONES	ELECTRICAS	A VERIFICAR					88	88					88						264	
				AIRE ACONDICIONADO	A VERIFICAR			88										88				176	
				SANITARIAS	A VERIFICAR											88						88	
			SEÑALETICA	INTERIOR	A MEJORAR					88	88											176	
				EXTERIOR	A MEJORAR	88																88	
			MOBILIARIO	ESCRITORIOS	A MEJORAR			88									88					176	
				MESAS	A MEJORAR				88	88												176	
				ARMARIOS	A MEJORAR					88												88	
			3	AT MAR DEL PLATA	Santiago del Estero N° 1656 Ciudad de Mar del Plata, Pcia de Buenos Aires	CAJA MURARIA:	FILTRACIONES	A REVISAR EN EX ZONA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO, EN BALCON Y PLANTA ALTA		88													88
PISOS	A VERIFICAR MOSAICOS EN AMBOS PISOS								88											88			
FILTRO SOLAR	A MEJORAR SALIENTE A BALCON												88							88			
PINTURA										88	88									176			
ABERTURAS	VENTANAS	MEJORAR REJA DE ACCESOS, ABERTURAS DE ALUMINIO							88							88	88			264			
	PUERTAS	MEJORAR PUERTA DE ACCESOS, COLOCAR VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3																88	88	176			
	TABIQUES	A MEJORAR EN PLANTA ALTA													88	88				176			
INSTALACIONES	ELECTRICAS	A VERIFICAR					88	88												176			
	AIRE ACONDICIONADO	A CALCULAR, COLOCAR Y MEJORAR							88	88	88							88		352			
	SANITARIAS	A VERIFICAR											88				88			176			
	GAS	A VERIFICAR				88														88			
	ILUMINACION	DEFICIENTE, A MEDIR Y COLGAR ARTEFACTOS						88	88	88										264			
	CIRCULACION VERTICAL	CON ESCALERAS - ESTUDIO DE COLOCACION DE ASCENSOR					88	88	88				88	88			88	88		616			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PLANILLA DE INTERVENCIONES PROYECTADAS CUADRILLAS R.C. Y R.P. 12 MESES 2021-2022 31 03 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.