

APENDICE I DEL ANEXO II - INVERSIONES INCLUIDAS

INVERSIÓN	Nº Orden	Código Empresa (1)	Destino	Descripción	Cantidad	Clase de Inversión (2)	Tipo de activo (3)	Tipo de Inversión (4)	Monto total \$	Materiales \$	Mano de obra propia \$	Mano de obra de terceros \$
	1910	Traba_Bush_04	Región Norte C. PRINGLES	Reemplazo Bushing T20F FaseW 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1917	Traba_Bush_55	Región Norte C. PRINGLES	Reemplazo Bushing T20F FaseW 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1924	Traba_Bush_36	Región Norte C. PRINGLES	Reemplazo Bushing T20F FaseW 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1919	Traba_Bush_67	Región Norte C. PRINGLES	Reemplazo Bushing T20F FaseW 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1920	Traba_Bush_58	Región Norte SALTÓ	Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1921	Traba_Bush_59	Región Norte SALTÓ	Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1922	Traba_Bush_60	Región Norte SALTÓ	Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1923	Traba_Bush_61	Región Norte PERGAMINO	Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1924	Traba_Bush_62	Región Norte PERGAMINO	Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1925	Traba_Bush_63	Región Norte PERGAMINO	Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 145KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1926	Traba_Bush_64	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseV 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1927	Traba_Bush_65	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseV 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1928	Traba_Bush_66	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseV 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1929	Traba_Bush_67	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseU 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1930	Traba_Bush_68	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseU 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1931	Traba_Bush_69	Región Sur OLAVARRÍA	Reemplazo Bushing T10L FaseU 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1932	Traba_Bush_70	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1933	Traba_Bush_71	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1934	Traba_Bush_72	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1935	Traba_Bush_73	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1936	Traba_Bush_74	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1937	Traba_Bush_75	Región Norte URB. S.N.C.	Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 170KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1938	Traba_Bush_76	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1939	Traba_Bush_77	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1940	Traba_Bush_78	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1941	Traba_Bush_79	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1942	Traba_Bush_80	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1943	Traba_Bush_81	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1944	Traba_Bush_82	Región Sur BAHIA BLANCA	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1945	Traba_Bush_83	Región Sur PINAMAR	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1946	Traba_Bush_84	Región Sur PINAMAR	Reemplazo Bushing T18B FaseU 60KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	400.000	240.000	100.000	60.000
	1947	Traba_Bush_85	Región Sur RESUSPITO	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1948	Traba_Trafo_01	Región Norte TARIJAYO	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	128.000	78.800	32.000	18.200
	1949	Traba_Trafo_1	Para AZBICOODISH	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	13.000.000	11.550.000	800.000	1.350.000
	1950	Traba_Trafo_2	Para L.F. ME	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	13.000.000	11.550.000	800.000	1.350.000
	1951	Traba_Trafo_3	Para L.F. ME	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	13.000.000	11.550.000	800.000	1.350.000
	1952	Traba_Trafo_4	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	13.000.000	11.550.000	800.000	1.350.000
	1953	Traba_Trafo_5	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	2	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	12.000.000	10.200.000	800.000	1.000.000
	1954	Traba_Trafo_6	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	13.000.000	11.550.000	800.000	1.350.000
	1955	Traba_Trafo_7	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	40	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	9.800.000	6.160.000	480.000	560.000
	1956	Traba_Trafo_8	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	10	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	6.900.000	5.160.000	480.000	660.000
	1957	Traba_Trafo_9	Varías	Reemplazo Bushing ET Varías 132KV Un = 120/33/13.2KV Sn = 150/10/10MVA Conexión Y0/Y0/D11	25	Equip. Eléctrico	Transformación	Reposo	6.900.000	5.160.000	480.000	660.000
	1958	Traba_Celda_1	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	2	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	20.957.600	18.042.040	1.002.860	3.002.840
	1959	Traba_Celda_2	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	10	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	20.957.600	18.042.040	1.002.860	3.002.840
	1960	Traba_Celda_3	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	10.478.800	9.021.020	501.430	1.501.420
	1961	Traba_Celda_4	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	8	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	8.720.000	5.976.000	458.000	1.300.000
	1962	Traba_Celda_5	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	8	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	8.720.000	5.976.000	458.000	1.300.000
	1963	Traba_Celda_6	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	11	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1964	Traba_Celda_7	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	10	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1965	Traba_Celda_8	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	9	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	10.544.000	8.435.200	827.200	1.281.600
	1966	Traba_Celda_9	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	12	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	10.544.000	8.435.200	827.200	1.281.600
	1967	Traba_Celda_10	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.138.000	5.708.800	358.800	1.070.400
	1968	Traba_Celda_11	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	2	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	2.851.200	2.280.960	144.240	206.000
	1969	Traba_Celda_12	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1970	Traba_Celda_13	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	10	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	15.616.000	12.496.800	761.600	2.357.600
	1971	Traba_Celda_14	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	13	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1972	Traba_Celda_15	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	10	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1973	Traba_Celda_16	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	12.204.800	9.763.840	819.240	1.621.720
	1974	Traba_Celda_17	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	7	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1975	Traba_Celda_18	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	9	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	32.983.600	25.362.880	1.847.850	4.572.870
	1976	Traba_Celda_19	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	7.808.000	6.248.400	380.400	1.179.200
	1977	Traba_Celda_20	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	5	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	1.846.000	1.472.000	82.000	272.000
	1978	Traba_Celda_21	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	10	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	15.616.000	12.496.800	761.600	2.357.600
	1979	Traba_Celda_22	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	7	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	2.240.000	1.792.000	112.000	336.000
	1980	Traba_Celda_23	Región sur	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	7	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	2.240.000	1.792.000	112.000	336.000
	1981	Traba_Celda_24	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	7	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	2.592.000	2.073.500	128.600	389.900
	1982	Traba_Celda_25	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	4	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	1.920.000	1.536.000	96.000	288.000
	1983	Traba_Celda_26	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	4	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	1.920.000	1.536.000	96.000	288.000
	1984	Traba_Celda_27	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	4	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	1.920.000	1.536.000	96.000	288.000
	1985	Traba_Celda_28	Región norte	Reemplazo de Celdas 12.2KV, SJB Balcón	4	Equip. Eléctrico	Conexión	Obsolescencia-Repuesto	1.920.000	1.536.000	96.000	288.000
	1986	Traba_Linea_1	Región Varías	Reemplazo de aislación de porcelana por aislación en LLAAT	Global	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	10.281.194	5.854.657	3.084.358	1.342.179
	1987	Traba_Linea_2	Región Varías	Reemplazo de aislación de porcelana por aislación en LLAAT	Global	Equip. Eléctrico	Transformación	Obsolescencia-Repuesto	10.281.194	5.854.657	3.084.358	1.342.179
	1988	Traba_Linea_3										

APENDICE I DEL ANEXO II - INVERSIONES INCLUIDAS

INVERSIÓN	Código Empresa (1)	Destino	Descripción	Cantidad	Clase de Inversión (2)	Tipo de activo (3)	Tipo de Inversión	Monto total \$	Materiales \$	Mano de obra Propia \$	Mano de obra de terceros \$
2066	Traba_Sit_10	Sede Central	Adquisición de DC Area TI/Octaviano Delacenter principal	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	3.840.000	3.840.000	0	0
2067	Traba_Sit_11	Sede Central	Adquisición de BIV Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2068	Traba_Sit_12	Rosario Oeste	Adquisición de TAB Area TI/Movilidad Equipos para taller	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2069	Traba_Sit_14	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Puntos WFI Requerimientos regionales	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	208.000	208.000	0	0
2070	Traba_Sit_15	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Programa de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	168.000	168.000	0	0
2071	Traba_Sit_16	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de UPS Area TI/UPS 3Kva	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	168.000	168.000	0	0
2072	Traba_Sit_17	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de BIV Area TI/Bizness de desarrollo de aplicaciones	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2073	Traba_Sit_18	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de SS Area SI/Autogestión de contraseñas de usuarios en AC	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	84.000	84.000	0	0
2074	Traba_Sit_19	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de AUP Area SI/Auditoría de seguridad en AD	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	460.000	460.000	0	0
2075	Traba_Sit_20	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de BIO Area SI/Equipamiento para autenticación biométrica	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	460.000	460.000	0	0
2076	Traba_Sit_21	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2077	Traba_Sit_22	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2078	Traba_Sit_23	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2079	Traba_Sit_24	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2080	Traba_Sit_25	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2081	Traba_Sit_26	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2082	Traba_Sit_27	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de WFI Area TI/Software de gestión de recursos humanos	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	864.000	864.000	0	0
2083	Traba_Sit_28	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de OTRO Area TI/Otros Inversión SAP PM - SYCLO Mantenimiento Línea	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	1.600.000	1.600.000	0	0
2084	Traba_Sit_29	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de OTRO Area TI/Otros Inversión SAP PM - SYCLO Mantenimiento Línea	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	144.000	144.000	0	0
2085	Traba_Sit_30	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de OTRO Area TI/Otros Inversión SAP PM - SYCLO Mantenimiento Línea	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	144.000	144.000	0	0
2086	Traba_Sit_31	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de VC Area TI/Conexión para redes corporativas	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	480.000	480.000	0	0
2087	Traba_Sit_32	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de VC Area TI/Nuevas puestas Videoconferencia	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	480.000	480.000	0	0
2088	Traba_Sit_33	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de VC Area TI/Ampliación de recursos HMD	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	1.120.000	1.120.000	0	0
2089	Traba_Sit_34	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2090	Traba_Sit_35	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2091	Traba_Sit_36	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2092	Traba_Sit_37	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2093	Traba_Sit_38	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2094	Traba_Sit_39	Silos Varías Regiones y Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	600.000	600.000	0	0
2095	Traba_Sit_40	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	980.000	980.000	0	0
2096	Traba_Sit_41	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	980.000	980.000	0	0
2097	Traba_Sit_42	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	1.120.000	1.120.000	0	0
2098	Traba_Sit_43	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	980.000	980.000	0	0
2099	Traba_Sit_44	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	980.000	980.000	0	0
2100	Traba_Sit_45	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	980.000	980.000	0	0
2101	Traba_Sit_46	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	1.280.000	1.280.000	0	0
2102	Traba_Sit_47	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	1.280.000	1.280.000	0	0
2103	Traba_Sit_48	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	4.800.000	4.800.000	0	0
2104	Traba_Sit_49	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	840.000	840.000	0	0
2105	Traba_Sit_50	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	840.000	840.000	0	0
2106	Traba_Sit_51	Sede Central	Adquisición de IM Area AP/ARIBA implementación - Escaneo Nuevo sistema de Compras	1	Informática	Otros	Mejora en la Calidad	840.000	840.000	0	0
2107	Traba_PMC_1	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	490.000	344.000	96.000	0
2108	Traba_PMC_2	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	240.000	192.000	48.000	0
2109	Traba_PMC_3	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	240.000	192.000	48.000	0
2110	Traba_PMC_4	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	240.000	192.000	48.000	0
2111	Traba_PMC_5	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	400.000	320.000	80.000	0
2112	Traba_PMC_6	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	240.000	192.000	48.000	0
2113	Traba_PMC_7	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	240.000	192.000	48.000	0
2114	Traba_PMC_8	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2115	Traba_PMC_9	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2116	Traba_PMC_10	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2117	Traba_PMC_11	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2118	Traba_PMC_12	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2119	Traba_PMC_13	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2120	Traba_PMC_14	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2121	Traba_PMC_15	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2122	Traba_PMC_16	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0
2123	Traba_PMC_17	Región NORTE ET AA	Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO ITSA4 MARCA ABB	1	Equip. Eléctrico	Transformación	Reparación	98.000	78.400	19.200	0

[Handwritten signatures and initials]

