



C9 Vidrio ventana puerta

0044





C10 Conjunto motor






C11 Llave de posición puerta abierta

0044





C12 Interruptor de aislamiento






C13 Luz indicadora (roja)

0044





C14 Luz indicadora (naranja)






C15 Conjunto tuerca de mano izquierda

0044




C16 Conjunto tuerca de mano derecha






C17 Chicharra


0044
FOLIO
738




C18 Vidrio activo




C19 Vidrio fijo



0044




C20 Pasillo






C21 Cinta de fricción de placa de techo

0044





C22 Deflector de goma






C23 Conjunto de fuelle


0044



C24 Conjunto de pedal



C25 Conjunto de placa de transición







0044



C26 Bloqueo de cinco ángulos



C27 Tapón de drenaje







0044



C28 Hoja puerta izquierda




C29 Hoja puerta derecha






C30 Mecanismo impulsor de puerta (incluido motor) (izquierdo)

0044




C31 Mecanismo impulsor de puerta (incluido motor) (derecho)






0044

C32 Conjunto de varilla de tornillo





C33 Interruptor de corriente






0044


C34 Cadena de arrastre



C35 Cadena de arrastre empalme 1





C36 Cadena de arrastre empalme 2






C37 Dispositivo de desbloqueo de emergencia interno

0044





C38 Dispositivo de desbloqueo de emergencia externo






0044

C39 Conjunto de manguito (para desbloqueo de emergencia interno)




C40 Conjunto de rueda de carga






C41 Riel guía inferior

0044




C42 Hoja de puerta (izquierda)






0044

C43 Hoja de puerta (derecha)




C44 Conjunto de carro de rodamiento (izquierdo)






C45 Conjunto de carro de rodamiento (derecho)

0044




C46 Traba de puerta (izquierda)






0044
POLIG
752

C47 Traba de puerta (derecha)





C48 Llave de puerta a posición







C49 Traba de puerta de coche salón

0044





C50 Traba de ventana de cabina (izquierda)






C51 Traba de ventana de cabina (derecha)

0044



C52 Parasol








0044

Parte D Sistema de freno de aire

D1 Unidad de suministro de aire





D2 Conjunto de manguera para compresor





0044

D3 Válvula de seguridad



D4 Unidad de secado de aire

