

Nuevo Central Argentino S.A.

Solicitud de Desafectación de Vagones

Vagón N°	Código de Tráfico	Clasificación General	Descripción	Incluido en		Motivo Devolución
				Acta de Toma de Posesión N°	Fecha	
445064	1	Cubiertos	Uso Interno	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
449308	43A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
449447	43A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
450213	18C	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
450544	43A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
450932	43A	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
450981	43A	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
450999	43A	Cubiertos	Carga General	10	17/06/1994	Obsolencia Operativa
451062	43A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
451278	18A	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
451393	19A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
451674	18A	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
451682	19	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
451690	18A	Cubiertos	Carga General	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
452706	18A	Cubiertos	Carga General	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
452730	38C	Cubiertos	Carga General	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
454785	18C	Cubiertos	Carga General	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
534263	24A	Cubiertos	Carga General	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
543470	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
543546	38	Cubiertos	Cubierto	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
543819	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
543876	38	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
543934	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
562454	26	Cubiertos	Cubierto	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
562595	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
562686	1	Cubiertos	Uso Interno	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
562892	36	Cubiertos	Granero Frontal	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
563932	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
564021	26	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
565929	26	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
565960	26	Cubiertos	Cubierto	9	10/12/1993	Obsolencia Operativa
567362	26	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
604116	38A	Cubiertos	Carga General	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
606194	38	Cubiertos	Cubierto	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
608687	18	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
614271	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
614545	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
614560	38A	Cubiertos	Carga General	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
614768	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
614834	38A	Cubiertos	Carga General	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
614891	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
615195	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
615260	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
615484	35	Cubiertos	Granero Frontal	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa

Nuevo Central Argentino S.A.

Solicitud de Desafectación de Vagones

Vagón N°	Código de Tráfico	Clasificación General	Descripción	Incluido en		Motivo Devolución
				Acta de Toma de Posesión N°	Fecha	
615591	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
615716	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
616011	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
616052	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
616243	38	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
616565	38	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
617001	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
617175	38	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
617431	38	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
617639	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
617694	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
618009	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
618017	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
618603	39A	Cubiertos	Carga General	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
618829	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
618892	38	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
625525	2	Cubiertos	Uso Interno	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
637967	38C	Cubiertos	Carga General	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
639187	38A	Cubiertos	Carga General	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
640417	38	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
640581	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
640664	26	Cubiertos	Cubierto	10	17/06/1994	Obsolencia Operativa
640839	26	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
641118	36	Cubiertos	Granero Frontal	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
641142	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
641167	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
641431	36	Cubiertos	Granero Frontal	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
641696	36	Cubiertos	Granero Frontal	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
641753	36	Cubiertos	Granero Frontal	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
642264	26	Cubiertos	Cubierto	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
642298	36	Cubiertos	Granero Frontal	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
642421	26	Cubiertos	Cubierto	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
642736	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
642751	36	Cubiertos	Granero Frontal	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
643262	39	Cubiertos	Cubierto	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
643288	36	Cubiertos	Granero Frontal	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
643510	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
643916	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
644021	26	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
644047	26	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
644328	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
644476	35	Cubiertos	Granero Frontal	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
644567	26	Cubiertos	Cubierto	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
644575	36	Cubiertos	Granero Frontal	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa

Nuevo Central Argentino S.A.

Solicitud de Desafectación de Vagones

Vagon N°	Código de Tráfico	Clasificación General	Descripción	Incluido en		Motivo Devolución
				Acta de Toma de Posesión N°	Fecha	
644823	26	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
645093	36	Cubiertos	Granero Frontal	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
645226	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
645358	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
645382	36	Cubiertos	Granero Frontal	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
645614	36	Cubiertos	Granero Frontal	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
645648	36	Cubiertos	Granero Frontal	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
645689	36	Cubiertos	Granero Frontal	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
645705	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
645721	36	Cubiertos	Granero Frontal	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
645960	36	Cubiertos	Granero Frontal	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
646117	26	Cubiertos	Cubierto	6	26/03/1993	Obsolencia Operativa
646430	36	Cubiertos	Granero Frontal	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
646463	26	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
646901	36	Cubiertos	Granero Frontal	8	27/08/1993	Obsolencia Operativa
647404	39	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
647545	39	Cubiertos	Cubierto	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
647610	36	Cubiertos	Granero Frontal	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
648188	39	Cubiertos	Cubierto	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
648287	1	Cubiertos	Uso Interno	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
649046	36	Cubiertos	Granero Frontal	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
649095	26	Cubiertos	Cubierto	3	08/01/1993	Obsolencia Operativa
649269	36	Cubiertos	Granero Frontal	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
649459	26	Cubiertos	Cubierto	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
661587	38C	Cubiertos	Carga General	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
661595	38A	Cubiertos	Carga General	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
662130	38	Cubiertos	Cubierto	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
664953	37	Cubiertos	Cubierto	10	17/08/1994	Obsolencia Operativa
671404	47	Cubiertos	Quiroga	1	15/12/1992	Obsolencia Operativa
671842	47P	Cubiertos	Carga General	11	28/07/1994	Obsolencia Operativa
671909	47P	Cubiertos	Carga General	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
672030	47	Cubiertos	Quiroga	4	19/01/1993	Obsolencia Operativa
672083	15	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
672147	15	Cubiertos	Cubierto	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
672170	1	Cubiertos	Uso Interno	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
672212	47	Cubiertos	Quiroga	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
672287	1	Cubiertos	Uso Interno	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
672345	1	Cubiertos	Uso Interno	5	19/02/1993	Obsolencia Operativa
672402	47	Cubiertos	Quiroga	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
673137	47P	Cubiertos	Carga General	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
673210	47A	Cubiertos	Carga General	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
673673	47P	Cubiertos	Carga General	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa
674218	47	Cubiertos	Quiroga	2	28/12/1992	Obsolencia Operativa
674408	47	Cubiertos	Quiroga	7	29/07/1993	Obsolencia Operativa



Nuevo Central Argentino S.A.

Solicitud de Desafectación de Vagones

Vagon N°	Codigo de Tráfico	Clasificación General	Descripción	Incluido en		Motivo Devolución
				Acta de Toma de Posesión N°	Fecha	
674515	47P	Cubiertos	Carga General	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa
674960	1	Cubiertos	Uso Interno	5	19/02/1993	Obsolescencia Operativa
675161	47	Cubiertos	Quiroga	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa
693010	36	Cubiertos	Granero Frontal	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa
695775	47	Cubiertos	Quiroga	6	26/03/1993	Obsolescencia Operativa
695858	47A	Cubiertos	Carga General	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa
705251	2	Cubiertos	Uso Interno	1	15/12/1992	Obsolescencia Operativa
756171	2	Cubiertos	Uso Interno	1	15/12/1992	Obsolescencia Operativa
761296	2	Cubiertos	Uso Interno	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa
763185	2	Cubiertos	Uso Interno	7	29/07/1993	Obsolescencia Operativa

Total: 142 Unidades



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EX-2019-96786380- APN-MESYA#ADIFSE - NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. - Solicitud de desafectación del uso ferroviario de 142 vagones - Estación Villa Diego-Santa fe

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.